


「Monkey125(18-) 右サイドカバー SET」をお買い上げのお客さまへ
「取付ボルト」 無償発送のお知らせ

2019年6月から2020年5月の間に、弊社で製造いたしました「Monkey125(18-) 右サイドカバー SET」内の付属ボルトにおきまして、早期にサビが発生することが判明いたしました。そのままご使用いただきましても、安全上の問題がないことを確認しておりますが、お客様に安心してご使用いただくため、耐食性の良い代替ボルトを無償にて発送させていただきたくお願い申し上げます。

ご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心からお詫び申し上げます。

対象部品「フランジボタンボルト M6x20」2個



左右同じボルトを使用します（2個とも交換対象です）

耐食性の良い代替ボルトでも環境や年数によってはサビが発生する可能性があります。
 予めご了承ください。

対象製品

「取扱説明書」内のパーツナンバーからご確認ください。

	ボルト無償交換 対象商品	ボルト対策済み商品(※1)
カラー	パーツナンバー	パーツナンバー
レッド	516-400R3000	516-400R3001
イエロー	516-400Y3000	516-400Y3001
ブルー	516-400B3000	516-400B3001
ブラック	516-400K3000	516-400K3001
無塗装	516-400-3000	516-400-3001

(※1)2020年6月以降の出荷分は対策ボルトを使用しておりますので交換はご不要です。
 対策品はパーツナンバーの末番が「1」に変更しております。

お申込みの流れ

お客様から

ヨシムラジャパンまで
 メールでご連絡をいただきます



ヨシムラジャパンから

代替ボルトをお客様へ
 郵便で発送いたします

【簡単お申し込み】

<https://www.yoshimura-jp.com/contact/monkey125-sidecover-bolt>

こちらをクリックしていただくと、申し込み入力フォームへ移動します。