

Racing Slider KIT 「PRO SHIELD」

[Parts No. 571-118-0000]

Applicable model 適応車種

SUZUKI "GSX-8S" EM1AA('23-)

Usage notes 使用上のご注意

- This product is intended to reduce damage of frame and engine in case of crash, but it does not completely protect them.
- This product does not comply with MFJ domestic competition regulations.
- Be sure to read this manual carefully before starting the installation.
- Yoshimura Japan will not bear any responsibility for any losses caused by improper use or installation of this product.
- This manual must be retained until the product is scrapped.
- 本製品は、転倒時のフレームやエンジンのダメージ軽減を目的とした商品ですが、完全に保護するものではありません。
- 転倒時の状況により、本製品を装着することで、非装着時よりもダメージが大きくなる場合もありますので、ご了承ください。
- 本製品はMFJの国内競技規則には対応していません。
- ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。
- 本製品の誤った使用や取り付けによって生じた損害については当社は一切その責任を負いません。
- この取扱説明書は、本製品が処分されるまで確実に保管してください。

Safety precautions 安全上のご注意

⚠ WARNING 警告

It indicates potential hazards that may cause serious accidents.

反すると重大な事故の原因になります。

- Products installation must be proceeded with appropriate qualification or knowledge.
- Follow instructions on the instruction manual and service manual.
- Make sure all bolts and nuts are sufficiently tightened.
- Pull over the motorcycle if abnormal noise or troubles are detected.

- 製品の取り付けは適切な資格、知識を有する人が行ってください。
- 取り付けや点検は取扱説明書またはサービスマニュアルに記載の方法、要領に従ってください。
- ボルトやナットはサービスマニュアルに従い規定トルクで締め付けをしてください。
- 走行中に異音や部品の脱落などが発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止してください。

⚠ CAUTION 注意

It indicates potential hazards that may cause injury or product damages.

反すると傷害や製品損傷の原因となります。

- Cool down engine and muffler before installing or any other work on Yoshimura genuine parts.
- Make sure the Motorcycle is securely positioned on the sufficiently flat place.
- Wear gloves not to get injury when installing products.

- 製品の取り付けは、必ずエンジン・マフラーの冷間時に行ってください。
- 製品の取り付けは、平坦な場所で車両を十分に安定させて行ってください。
- 製品の取り付けは、グローブなどを着用し、製品のエッジ部に注意して行ってください。

About the coloring 本製品の着色について

- Some parts of this product are colored with acrylic baking paint.
- The coating is extremely thin, approximately 10 to 35 microns (0.010 to 0.035 mm), so a silver aluminum background will appear due to contact or abrasion, but this will not affect functionality.
- Film thickness varies depending on the product.
- UV rays, chemicals, detergents, heat, and other factors can cause bleaching, discoloration, fading, and cracking.
- Depending on the product, there may be areas where the paint is missing (masking parts such as screws).
- Any secular change or acrylic baking paint damage are not covered by warranty.
- 本製品の一部部品の着色はアクリル焼付け塗装されています。
- 塗装厚は10~35ミクロン(0.010~0.035mm)程の非常に薄い塗膜のため、接触や摩耗によりシルバーのアルミ地が現れます。機能に影響はありません。
- 製品毎に膜厚の違いがあります。
- 紫外線、薬品、洗剤、熱などの要因により、脱色、変色、退色、ヒビ割れすることがあります。
- 製品によって塗装が欠けている場所(ネジ部等のマスキング部分)があります。

上記についてはアクリル焼付け塗装の性質上避けられないため、クレーム・保証の対象になりませんので予めご了承ください。

About parts after falling 転倒後の部品について

- Do not reuse slider once vehicle is crashed or slider get any impact on it. There would be invisible cracks made by the impact and the slider may lose the original performance or strength.
- Replacement slider is possible to purchase through Yoshimura official distributor.
- 一度転倒などにより衝撃を受けたスライダーは再利用せず、新品と交換してください。表面からは見えない傷や亀裂等のある状態で再利用すると、緩みや走行中の破損が生じたり、強度の低下によって本来の性能が得られなくなる可能性があります。
- スライダー本体の補修部品は、ヨシムラオンラインショップからお買い求め頂けます。

⚠ WARNING 警告

- In case of crash and this product touches the terrain, immediately retighten the engine mounting bolts, replace damaged parts, inspect and retighten each bolt.
- 転倒し本製品が接地した際には、早急にエンジンマウンティングボルトの締め直し、損傷部品の交換と各部ボルトの点検・締め直しを行ってください。


Set contents セット内容

No.	Part No.	品番	Description	品名	Qty.	数量
1	571-118-1010	BASE BRACKET LH			1	
2	571-118-1020	BASE BRACKET RH			1	
3	800-F12-5080	CAP BOLT M12x80			2	
4	800-208-5020	CAP BOLT M8x20			2	
5	812-108-1616	WASHER M8			2	
6	812-112-2125	WASHER M12			2	

No.	Part No.	品番	Description	品名	Qty.	数量
7	800-710-6035	CAP BOLT M10x35(Black)			2	
8	571-000-0110	SLIDER LH			1	
9	571-000-0120	SLIDER RH			1	
10	571-000-0301	INNER COLLAR			2	
11	571-000-1202	PLATE			2	
12	812-910-1816	WASHER M10(Black)			2	

No.8 and 9 parts replacement can be purchased separately. No.8,9の補修部品はヨシムラオンラインショップよりお求めいただけます。

Exploded view 分解図



Installation 取り付け方法

⚠ CAUTION 注意

- Jack up engine and support it safely before removing engine mounting bolt.
- Work on one side of the vehicle at a time, and be sure to complete the work on one side before starting the work on the other.
- エンジンマウントボルトの付け外しの作業は、エンジンがずれてしまわないように、ジャッキ等でエンジンを支えた状態で行ってください。
- 作業は車両の片側づつを行い、必ず片側の作業が完了してから反対側の作業を始めてください。

- Remove "ENGINE MOUNTING HEAD BOLT(M12)" according to the service manual.
- Referring the exploded view, temporarily assemble BASE BRACKET LH/RH ①② with bolts and washers ③⑥④⑤. Then tighten bolts with the specified sequence in order from ③ to ④.
- Mount other parts ⑦⑫⑪⑩⑧(⑨) and tighten bolts ⑦ with the specified torque.
- サービスマニュアルに従い、エンジンマウントヘッドボルト(M12)を取り外します。
- 分解図を参考にベースブラケット(①②)を③⑥④⑤で仮組みします。全て仮組みした後③→④の順番で規定トルクで締め付けます。
- 分解図を参考に、⑦⑫⑪⑩⑧(⑨)部品を取り付け、⑦を規定トルクで締め付けます。

If any failure was found, please stop installing and using, notify Yoshimura Japan through the selling dealer. Please note that Yoshimura Japan do not take any responsibility or liability for any damage or loss caused through using this product.

製品に不具合のある場合は取り付け及び使用を中止し、(株)ヨシムラジャパンまでご相談下さい。尚、本製品の使用に起因する損害については当社はその責任を一切負いません。

Yoshimura Japan Co.,Ltd.
6748 Nakatsu, Aikawa-machi, Aiko-gun,
Kanagawa-pref. 243-0303 Japan

(株)ヨシムラジャパン
〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津6748
お問い合わせ:
<https://www.yoshimura-jp.com/contact/inquiry>

