

## Racing Slider KIT 「PRO SHIELD」

[ Parts No. 571-119-0000 ]

## Applicable model 適応車種

SUZUKI "SV650 ABS / SV650X ABS" VP55B('16-)

## Usage notes 使用上のご注意

- This product is intended to reduce damage of frame and engine in case of crash, but it does not completely protect them.
- This product does not comply with MFJ domestic competition regulations.
- Be sure to read this manual carefully before starting the installation.
- Yoshimura Japan will not bear any responsibility for any losses caused by improper use or installation of this product.
- This manual must be retained until the product is scrapped.
- 本製品は、転倒時のフレームやエンジンのダメージ軽減を目的とした商品ですが、完全に保護するものではありません。
- 転倒時の状況により、本製品を装着することで、非装着時よりもダメージが大きくなる場合もありますので、ご了承ください。
- 本製品はMFJの国内競技規則には対応していません。
- ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。
- 本製品の誤った使用や取り付けによって生じた損害については当社は一切その責任を負いません。
- この取扱説明書は、本製品が処分されるまで確実に保管してください。

## Safety precautions 安全上のご注意

 WARNING 警告

It indicates potential hazards that may cause serious accidents.

反すると重大な事故の原因になります。

- Products installation must be proceeded with appropriate qualification or knowledge.
- Follow instructions on the instruction manual and service manual.
- Make sure all bolts and nuts are sufficiently tightened.
- Pull over the motorcycle if abnormal noise or troubles are detected.

- 製品の取り付けは適切な資格、知識を有する人が行ってください。
- 取り付けや点検は取扱説明書またはサービスマニュアルに記載の方法、要領に従ってください。
- ボルトやナットはサービスマニュアルに従い規定トルクで締め付けをしてください。
- 走行中に異音や部品の脱落などが発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止してください。

 CAUTION 注意

It indicates potential hazards that may cause injury or product damages.

反すると傷害や製品損傷の原因となります。

- Cool down engine and muffler before installing or any other work on Yoshimura genuine parts.
- Make sure the Motorcycle is securely positioned on the sufficiently flat place.
- Wear gloves not to get injury when installing products.

- 製品の取り付けは、必ずエンジン・マフラーの冷間時に行ってください。
- 製品の取り付けは、平坦な場所で車両を十分に安定させて行ってください。
- 製品の取り付けは、グローブなどを着用し、製品のエッジ部に注意して行ってください。

## About the coloring 本製品の着色について

- Some parts of this product are colored with acrylic baking paint.
- The coating is extremely thin, approximately 10 to 35 microns (0.010 to 0.035 mm), so a silver aluminum background will appear due to contact or abrasion, but this will not affect functionality.
- Film thickness varies depending on the product.
- UV rays, chemicals, detergents, heat, and other factors can cause bleaching, discoloration, fading, and cracking.
- Depending on the product, there may be areas where the paint is missing (masking parts such as screws).
- Any secular change or acrylic baking paint damage are not covered by warranty.
- 本製品の一部部品の着色はアクリル焼付け塗装されています。
- 塗装厚は10~35ミクロン(0.010~0.035mm)程の非常に薄い塗膜のため、接触や摩耗によりシルバーのアルミ地が現れます。機能に影響はありません。
- 製品毎に膜厚の違いがあります。
- 紫外線、薬品、洗剤、熱などの要因により、脱色、変色、退色、ヒビ割れすることがあります。
- 製品によって塗装が欠けている場所(ネジ部等のマスキング部分)があります。

上記についてはアクリル焼付け塗装の性質上避けられないため、クレーム・保証の対象になりませんので予めご了承ください。

## About parts after falling 転倒後の部品について

- Do not reuse slider once vehicle is crashed or slider get any impact on it.  
There would be invisible cracks made by the impact and the slider may lose the original performance or strength.
- Replacement slider is possible to purchase through Yoshimura official distributor.
- 一度転倒などにより衝撃を受けたスライダーは再利用せず、新品と交換してください。表面からは見えない傷や亀裂等のある状態で再利用すると、緩みや走行中の破損が生じたり、強度の低下によって本来の性能が得られなくなる可能性があります。
- スライダー本体の補修部品は、ヨシムラオンラインショップからお買い求めいただけます。

 WARNING 警告


- In case of crash and this product touches the terrain, immediately retighten the engine mounting bolts, replace damaged parts, inspect and retighten each bolt.
- 転倒し本製品が接地した際には、早急にエンジンマウンティングボルトの締め直し、損傷部品の交換と各部ボルトの点検・締め直しを行ってください。

## Set contents セット内容

No.	Part No.	品番	Description 品名	Qty. 数量	No.	Part No.	品番	Description 品名	Qty. 数量
1	571-119-1010	MAIN BRACKET		2	8	822-012-1250	CAP NUT M12		1
2	571-119-2010	SUB BRACKET LH		1	9	571-000-0110	SLIDER LH		1
3	571-119-2020	SUB BRACKET RH		1	10	571-000-0120	SLIDER RH		1
4	571-000-0410	SPACER L20		2	11	571-000-0301	INNER COLLAR		2
5	571-119-3010	STUD BOLT M12		1	12	571-000-1202	PLATE		2
6	812-112-2125	WASHER M12		1	13	812-910-1816	WASHER M10(Black)		2
7	800-206-4008	CAP BOLT M6x8		4	14	800-710-6060	CAP BOLT M10x60(Black)		2

No.9 and 10 are available as replacement item. No.9,10の補修部品はヨシムラオンラインショップよりお求めいただけます。

## Exploded view 分解図



## Installation 取り付け方法

### ⚠ CAUTION 注意

- Jack up engine and support it safely before removing engine mounting bolt.
- エンジンマウントボルトの付け外しの作業は、エンジンがずれてしまわないように、ジャッキ等でエンジンを支えた状態で行ってください。

- Remove 3 of engine mounting bolt (2pcs at cylinder head and 1pc at front upper) according to the service manual.
- Referring the exploded view, mount ① and ② / ③ using ⑦ with the specified torque.
- Mount ① on vehicle using ⑤, ⑥ & ⑧ for LH and genuine parts for RH with the specified torque.
- Referring the exploded view, install ④⑨⑩⑪⑫⑬ and ⑭, and tighten ⑭ with the specified torque.
- サービスマニュアルに従い、エンジンマウントボルト(シリンダヘッド)(フロントアッパ)を取り外します。
- 分解図を参考にメインブラケット①に⑦を使って左②右③をそれぞれ組み立てます。
- 組み上がった部品を車両に⑤(⑥⑧)及び純正部品を使って仮組みした後、規定トルクで締め付けます。
- 分解図を参考に④⑨⑩⑪⑫⑬⑭部品を取り付け、⑭を規定トルクで締め付けます。

If any failure was found, please stop installing and using, notify Yoshimura Japan through the selling dealer. Please note that Yoshimura Japan do not take any responsibility or liability for any damage or loss caused through using this product.

製品に不具合のある場合は取り付け及び使用を中止し、(株)ヨシムラジャパンまでご相談下さい。尚、本製品の使用に起因する損害については当社はその責任を一切負いません。

Yoshimura Japan Co.,Ltd.  
6748 Nakatsu, Aikawa-machi, Aiko-gun,  
Kanagawa-pref. 243-0303 Japan

(株)ヨシムラジャパン  
〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津6748  
お問い合わせ:  
<https://www.yoshimura-jp.com/contact/inquiry>

