

## Applicable model 適応車種


KAWASAKI "Z900RS", "Z900RS CAFE" ZR900C/E/K (18-22/23)

## Set contents セット内容

No.	Part No.	品番	Description	品名	Qty.	数量
①	571-000-0110		Slider LH		1	
②	571-000-0120		Slider RH		1	
③	571-000-0301		Inner Collar		2	
④	571-000-1201		Plate		2	
⑤	812-910-1816		Washer M10 (Black)		2	
⑥	800-710-6035		Cap Bolt M10xL35 (Black)		2	
⑦	571-269-0411		Base Bracket LH		1	
⑧	571-269-0421		Base Bracket RH		1	
⑨	571-269-0A21		Spacer (φ24xL49.5)		1	
⑩	571-269-0A11		Spacer (φ24xL46)		1	
⑪	571-269-0B21		Spacer (φ19xL22)		1	
⑫	571-269-0B11		Spacer (φ19xL16.5)		1	
⑬	800-F10-5100		Cap Bolt M10xL100		2	
⑭	800-F08-5050		Cap Bolt M8xL50		1	
⑮	800-F08-5045		Cap Bolt M8xL45		1	
⑯	812-110-1816		Washer M10		2	
⑰	812-108-1612		Washer M8		2	

- Yoshimura Frame cap S #571-269-5101 cannot be used together.
- 当社製品Z900RS,CAFE用フレームキャップSサイズ<570-269-5101>は、本製品と同時に使用できません。

Fig.1



• Parts diagram of ①～⑥ is shown in Fig.3 at Page3.

• ①～⑥の組立図は3ページのFig.3にてご確認ください。

• 補修部品は弊社へのお問い合わせ又はヨシムラオンラインショップよりお買い求めいただけます。

## Usage notes 使用上のご注意

- This product is intended to reduce damage of frame and engine in case of crash, but it does not completely protect them.
- Be sure to read this manual carefully before starting the installation.
- Yoshimura Japan will not bear any responsibility for any losses caused by improper use or installation of this product.
- This manual must be retained until the product is scrapped.
- 本製品は、転倒時のフレームやエンジンのダメージ軽減を目的とした商品ですが、完全に保護するものではありません。
- 転倒時の状況により、本製品を装着することで、非装着時よりもダメージが大きくなる場合もありますので、ご了承ください。
- ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。
- 本製品の誤った使用や取り付けによって生じた損害については当社は一切その責任を負いません。
- この取扱説明書は、本製品が処分されるまで確実に保管してください。

## Safety precautions 安全上のご注意

## WARNING 警告

It indicates potential hazards that may cause serious accidents.  
反すると重大な事故の原因になります。

- Products installation must be proceeded with appropriate qualification or knowledge.
- Follow instructions on the instruction manual and service manual.
- Make sure all bolts and nuts are sufficiently tightened.
- Pull over the motorcycle if abnormal noise or troubles are detected.
- 製品の取り付けは適切な資格、知識を有する人が行ってください。
- 取り付けや点検は取扱説明書またはサービスマニュアルに記載の方法、要領に従ってください。
- ボルトやナットはサービスマニュアルに従い規定トルクで締め付けをしてください。
- 走行中に異音や部品の脱落などが発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止してください。

## CAUTION 注意

It indicates potential hazards that may cause injury or product damages.  
反すと傷害や製品損傷の原因となります。

- Cool down engine and muffler before installing or any other work on Yoshimura genuine parts.
- Make sure the Motorcycle is securely positioned on the sufficiently flat place.
- Ware gloves not to get injury when installing products.
- 製品の取り付けは、必ずエンジン・マフラーの冷間時に行ってください。
- 製品の取り付けは、平坦な場所で車両を十分に安定させて行ってください。
- 製品の取り付けは、グローブなどを着用し、製品のエッジ部に注意して行ってください。

## Installation

### ⚠ CAUTION

- Jack up engine and support it safely before removing engine mounting bolt.
- Start installation from one side and go to the other side after one side is completed even the following procedures are written both together.

1. Remove 2 stock bolts marked at Fig.2 and install ⑦⑧base bracket LH and RH with ⑨⑩⑪⑫spacer, ⑯⑰washer and ⑬⑭⑮bolt. (Fig.1)

- ⑬M10 Tightening torque : 60N·m
- ⑭⑮M8 Tightening torque : 25N·m

2. Install ①~⑥ to ⑦⑧base bracket LH and RH. (Fig.3 & Fig.4)

- ⑯M10 Tightening torque : 35N·m

### NOTE

- A small looseness of ①②slider LH and RH in the rotate direction is no problem to use.

### ⚠ CAUTION

- ⑦⑧base bracket are designed with rotation stopper. Check fitment of ①②slider before tightening ⑯cap bolt. (Fig.5)

## 取り付け方法

### ⚠ CAUTION 注意

- エンジンマウントボルトの付け外しの作業は、エンジンがずれてしまわないように、ジャッキでエンジンを支えた状態にしてから行ってください。
- 以下作業は、片側から行い、作業完了後、反対側の作業を始めてください。

1. サービスマニュアルに従ってFig.2の丸で示したボルト(片側2カ所ずつ)を外し、Fig.1を参考に⑦⑧ベースプラケットを⑨⑩⑪⑫スペーサー、⑯⑰ワッシャー⑬⑭⑮ボルトを使用し、取り付けます。

- ⑬M10 締め付けトルク : 60N·m
- ⑭⑮M8 締め付けトルク : 25N·m

2. Fig.3・4を参考に、前項1. で取り付けた⑦⑧ベースプラケットのネジ穴へ、①~⑥を取り付けます。

- ⑯M10 締め付けトルク : 35N·m


### NOTE

- 取り付け後、①②スライダーは回転方向にガタ分動く事がありますが使用上の問題はありません。

### ⚠ CAUTION 注意

- ①②スライダーの回り止めが⑦⑧プラケットの溝に嵌っていることを確認してから締め付けてください。(Fig.5)

Fig.2



◆Left hand side 左側




◆Right hand side 右側



Stock Bolt

Fig.3



- Sample view of Right hand side.
- 図は右用（左用は勝手違い、品番違い）

Fig.4





Fig.5



#### WARNING 警告

- Do not reuse ①②slider once vehicle is crashed or slider get any impact on it. There would be invisible cracks made by the impact and the slider may loose the original performance or strength. Replacement slider is possible to purchase through Yoshimura official distributor.
- 一度転倒などにより衝撃を受けた①②スライダーは再利用せず、新品と交換してください。表面からは見えない傷や亀裂等のある状態で再利用すると、緩みや走行中の破損が生じたり、強度の低下によって本来の性能が得られなくなる可能性があります。補修部品は、弊社へのお問い合わせ、又はヨシムラオンラインショップからお買い求め頂けます。

## After installation 取り付け後

- Retighten all the bolts at the specified tightening torque after first 50km & 100km run and every 500km or by yearly inspection.
- 装着後はじめ50km、100km走行後に各部点検しネジ部の増し締めをしてください。その後、500km走行毎または1年毎に点検を行ってください。

## About aluminum アルミ製品について

- The coloring of aluminum in this product is performed by anodizing treatment, and it is colored by forming an oxide film on the surface of aluminum itself.
- The alumite layer is a film of about 5 to 25 microns (0.005 to 0.025 mm), so silver aluminum appears on contact and abrasion, but its function is not affected.
- Since coloring by alumite is difficult for delicate color adjustment, there are color errors due to differences in lots and materials.
- UV, chemicals, detergents, heat and other factors may cause discoloration or cracking.
- Please note in advance that the above will not be the subject of claims and warranties as it is inevitable due to the nature of anodize.
- 本製品のアルミの着色はアルマイト処理にて行っており、アルミ自体の表面に酸化皮膜を形成し着色しているものです。
- アルマイト層は5~25ミクロン(0.005~0.025mm)程の膜のため、接触や摩耗によりシルバーのアルミ地が現れます但機能に影響はありません。
- アルマイトによる着色は繊細な調色が困難な為、ロットや材質の違いにより色の誤差があります。
- 紫外線、薬品、洗剤、熱などの要因により、脱色、変色、退色、ヒビ割れすることがあります。
- アルマイト処理の特性上、着色が欠けている場所(電極接点部分)がある場合があります。
- 上記についてはアルマイトの性質上避けられないため、クレーム・保証の対象になりませんので予めご了承ください。

If any failure was found, please stop installing and using, notify Yoshimura Japan through the selling dealer. Please note that Yoshimura Japan do not take any responsibility or liability for any damage or loss caused through using this product.

製品に不具合のある場合は取り付け及び使用を中止し、(株)ヨシムラジャパンまでご相談下さい。尚、本製品の使用に起因する損害については当社はその責任を一切負いません。

Yoshimura Japan Co.,Ltd.  
6748 Nakatsu, Aikawa-machi, Aiko-gun,  
Kanagawa-pref. 243-0303 Japan

(株)ヨシムラジャパン

〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津6748

TEL: 0570-00-1954

<http://www.yoshimura-jp.com>