


Set contents セット内容

Parts No.	Description 品名	Qty.
	Frame Cap Monkey	1
	Frame Cap Banana	1
570-400-0300	O Ring	2


Usage notes 使用上のご注意

- Be sure to read this manual carefully before starting the installation.
- Yoshimura Japan will not bear any responsibility for any losses caused by improper use or installation of this product.
- ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。
- 本製品の誤った使用や取り付けによって生じた損害については当社は一切その責任を負いません。

Safety precautions 安全上のご注意

 **WARNING 警告** Indicates potential hazards that may cause serious accident.
反すると重大な事故の原因になります。

- Be sure to install products with appropriate qualifications and knowledge.
- For installation and inspection, follow the instructions as described in the instruction manual or service manual. Incorrect installation and inspection may lead to accidents during driving.
- Tighten bolts and nuts with specified torque according to service manual. Tightening defects may cause parts to drop off or cause damage.
- If abnormal noise or dropout of parts occurs during driving, stop the vehicle immediately in a safe place and stop running.
- 製品の取り付けは適切な資格、知識を有する人が行ってください。
- 取り付けや点検は取扱説明書またはサービスマニュアルに記載の方法、要領に従ってください。
- ボルトやナットはサービスマニュアルに従い規定トルクで締め付けをしてください。
- 走行中に異音や部品の脱落などが発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止してください。

 **CAUTION 注意** Indicates potential hazards that may cause injury or product damage.
反すると傷害や製品損傷の原因になります。

- When installing the product, be sure that the engine is cold. It may cause burns.
- When installing the product, please stabilize the vehicle sufficiently in a flat place.
- When installing the product, wear a glove and pay attention to the edge part of the product.
- 製品の取り付けは、必ずエンジン・マフラーの冷間時に行ってください。
- 製品の取り付けは、平坦な場所で車両を十分に安定させて行ってください。
- 製品の取り付けは、グローブなどを着用し、製品のエッジ部に注意して行ってください。

アルミ製品について

- 本製品に使われているアルミ製品の着色はアルマイト処理にて行っています。アルマイト処理とはアルミ表面に酸化皮膜を形成し、着色するものです。
 - アルミ自身の表面が皮膜に変化する為、メッキやコーティングや塗装といった剥がれるような皮膜ではありません。しかしアルマイト層は5～25μm(0.005～0.025mm)程度のため、(柔らかいものとでも)接触し摩耗することによりシルバーのアルミ地が現れますが、機能に影響はありません。
 - 着色アルマイトは塗装ではなく、繊細な調色が困難であるため、製品・リペアパーツ・アルミ材質違いにより色の誤差があります。
 - 紫外線、薬品、洗剤、熱などの要因により脱色、変色、退色、ヒビ割れすることがあります。
 - アルマイト処理の特性上、着色の欠け(電極接点部分)が生じる場合があります。
- 以上についてはアルマイトの性質上避けられないため、クレーム・保証の対象になりませんので予めご了承ください。




Fig.1

推奨パーツクリーナー
Recommended parts cleaner
 MOTUL PARTS CLEAN SUPER

取り付け Installation

1. Degrease and clean inside of pipes shown in Fig.1 with parts cleaner.
2. Blow parts cleaner on O-ring and mount frame cap before parts cleaner drying out. Be careful O-ring would not be caught when mounting it.
1. 図1で示す矢印のパイプ内部をパーツクリーナーで脱脂します。
2. 本体に組み込まれているOリングにパーツクリーナーを噴き、濡れている状態で車体にはめます。このとき、Oリングが噛みこんでいない事を確認しながらはめてください。

Caution

Do not use grease or any kind of lubricant when mounting the frame cap.

本品を組み込む際は、グリス・オイル等の潤滑剤は使用しないでください。走行中に脱落の危険があります。

取り外し Removal

1. Blow parts cleaner into the gap between frame cap and pipe, and remove frame cap before O-ring is drying out.
1. パーツクリーナーを本体とパイプの隙間に噴き、Oリングが濡れている状態で外してください。

Caution

Using screwdriver or other sharp tool may cause a damage or scratch.

マイナスドライバー等を使って外すと、本品及びフレームを傷付ける危険があります。

If any failure was found, please stop installing and using, notify Yoshimura Japan through the selling dealer. Please note that Yoshimura Japan do not take any responsibility or liability for any damage or loss caused through using this product.

製品に不具合のある場合は取り付け及び使用を中止し、(株)ヨシムラジャパンまでご相談ください。尚、本製品の使用に起因する損害については当社はその責任を一切負いません。

Yoshimura Japan Co.,Ltd.
 6748 Nakatsu, Aikawa-machi, Aiko-gun,
 Kanagawa-pref. 243-0303 Japan

(株)ヨシムラジャパン
 〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津6748
 TEL: 0570-00-1954
<http://www.yoshimura-jp.com>